



Eurasian Conformity Assessment Center (Eurasian Conformity Assessment Center)

ПРИЛОЖЕНИЕ

№ 2

к сертификату соответствия № ЕАЭС КG417/026.CN.02.13968

Серия КG

№ 0110812

8708 30 910 9 ТОРМОЗ ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ, торговая марка отсутствует, артикул: 236031350201100
 8708 30 910 9 ТОРМОЗ ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ, торговая марка отсутствует, артикул: 236031350201000
 8708 30 910 9 ТОРМОЗ ПЕРЕДНИЙ ЛЕВЫЙ, торговая марка отсутствует, артикулы: 236031350101100, 3163-00-3501011-10
 8708 30 910 9 ТОРМОЗ ПЕРЕДНИЙ ПРАВЫЙ, торговая марка отсутствует, артикулы: 236031350101000, 3163-00-3501010-10
 8412 21 800 8 Цилиндры Спеления, торговая марка отсутствует, артикулы: 69237-1602300, 24-1602511, 66-11-1602300, 6611-1602300, 66-11-1602290, Г-24-1602300, 24-1602300, 24-1602290-10, 3302-1602300, 4301-1602510, 408-1609010, 1221В-1602510, 1221В-1602550, 1221В-1602610, 5320-1602512, 3205-1609010, 31514-1602510, 3160-1602510, 3307-1602510, LPR2708, 24-1602290, 3102-90-1602510, 05.02.1208, 337 605 101, 4331-1602510-77, 4331-1602510-10, 2121-1602610, 6361-1602510, А092-1, 486283000131, 3302-1602290, 5335-1602705-21, 5335-1602705-21-77, 3163-1602300, 3163-1602290, 256-1602510/510-01, 66-16-3502040, 822-1602550-Б, P2244C5, 1303303AS, T173911, 11.1602000-80P, 3.41108, 68848, 260-1602510, 21010-160261000, KG23712.1.4, TT08.02.008, 35610 8878 1015, 2101-1602610, 6430-1602510-(11), CS-506, 2123-1602510, 0000165918, 54358, 0002951635, 69398, 230191, 69554, 54651, 5010244216, 6552903913, 69402, 68717, K000702S, 68840, VG3283, 68841, VG3284, 3.41112, 31498, 8171720, 8171721, 35034, 9000 18 01 5, 9000 17 01 5, FHC 5018, 9000 18 02 5, 113572, 908807, 580.012, 4853408, 5.53030, 0894880, TT08.02.023, 74310, 667 290 02 12, 12329, 78359, 0012958606, 4.64982, 0022950806, 77944, 81.30715-6149, 77941, MKG23852.4.3, 75155, 5010251357, 5010260052, 74490, 75048, 81.30715-6115, 6.43058, 77946, 5010452711, 1.13000, 68812, KG2595.1.4, 40945, 1 756 460, 40946, 1 754 943, 974 010 008 0, 81307006018, KG28011.0.1, CP-805, 001 295 44 07, KN3194C1, 096.120, 12336, 000 295 68 06, 4.64185, 05-05-00-0406, 069 1554, 3182 998 501, 81.30550-0105, ZA5108.3.2, 908809, 113592, 88220, 78361, PZ001, 580.055, 4292543, TT08.02.011, 3.41117, KG22028.0.2, 81.30715-6141, C1941, 2.30008, FG1KG2801941FR, 20553587, KG22023.0.2, KG200801, 4848576, 113760, KG23028.0.1, LUC PJD117, LPR2560, LPR3615, KN2391A1, KN3807D1, 6718FTE38, 2.30005, 3127319, KN3899B1, LPR8102, KG19080.1.3, 81.30715-6124, 000 295 76 07, LPR3704, KN28027A1, 4.61666, KN20024.7.1, LCC 8201, 512 0359 10, RK25718, 3.94101, 81.30715-6145, 001 295 30 06, 26190, 83-00815-SX, IH7853.10.1, 000 295 87 06, KG23031.0.1, 7114, FHC5035, M7114, 83-00806-sx, 001 295 53 06, 12330, 10 91 2330, KG190042.0.1, 001 295 73 06, 68788, KN2895A1, 68795, KG2397.1.19, 5001867131, 2.30001, GZ23.020, 6771722, PNK103, 41211006, 908823, KG3107.1.1, MKG23852.1.1, 228012, 81.30715-6152, 77940, 81.30716-6065, KN25031A1, 5320-1602510-10 (15101-1602512), 5320-1602510-77, 05-05-00-0138, 68817, 3.41105, В-090, 38097, 20833025, CS-204, 83-00804, 81.30715-6135, KG 23030.0.2, 2220 0014, TT08.02.013, KG3107.0.1, 16.35.1008, 77943, EM908813, 41211005, 75766, 002 295 07 06, 4.64180, MKG190110.4.2, KG190084.0.2, 0012959306, 75161, 4.61986, 002 295 13 07, 74154, 12328, LI.49908, 68789, TT08.02.035M, 001 295 91 06, KG20001.0.8, 030 3655, 3.41114, TT08.02.010, KG22027.0.2, 77942, 81.30715-6140, CP-204, 1265209, TT08.04.015, K015874N50, 81.30716-6109, 35894, 5557Я-1609005, 4301-1602290, 4301-1602300, 6430-1602510, 6430-1602510-88, 1605100D0, 1523-1602550-77, P2602, 2022-1602810, 1102916300004, 31605-1602510-77, 31605-1602510, 2216-1602510, 5320-1602510-10 (Волчанск), 5320-1602510-10, 830-1602512, 5110353100, WW 60003, WG8711230204, 6284600574, 14-1602510, 05-05-00-0218, 05-05-00-0409, 7485020473, FT68020, 3182654150, 31029-1602510-77, 31029-1602510, 31029-1602510-88, 31029-1602510-50, 31029-1602510-50-77, 469-1602510-77, 469-1602510-88, 469-1602510, W9719230015, 21214-1602610, MKG20003.4.2, 0276480, 5.43010, T271.01, 6283 605 036, 306202443R, RD.1696339733, 112411630003, 3953045, KG2397.1.14, 2.30007, 8971486281, 05-05-00-0511, 001 295 96 06, KG190072.0.1, 83-00808SX, 4.64181, TT.08.04.009, 1361136, 06.00892, 09.361.136, TT08.02.016, KG250004.0.2, 68773, 35574, 1.13007, 1.13004, 05-05-00-0210, 05-05-00-0170, 78928, 38099, 1278342, 4.61985, 01.27.043, 001 295 74 06, KG22019.1.1, 9650019022, 5001864263, 78930, KN25020B1, 42037645, 7.18300, 81.30550-0250, 510011910, BK1302109AS, TT07.02.016, 05-05-00-0143, 05.23.001, 3.41100, В-090-1, TT08.02.039, 81.30715-6119, KG 23027, 0.1, CP-201, TT08.04.006, 20833027, 05-05-00-0227, 75767, 1628218, 38131, 040321510, 09.295.540, KN28022D1, 68794, 0012954507, 14-04-05-1023, KG250006.0.2, 77938, 81.30715-6132, TT08.02.018, 05-05-00-0508, 096.316-01, 09625359, 72124, 1513717, sv1039, KGV38001A1, 35610, 14-04-05-0345, 1.13087, 1421186, 974 010 001 0, 05-05-00-0266, 68793, TT08.02.006, 4.60684, 001 295 03 07, 12335, 01.27.014, KN 3805 J 1, KG25794.1.3, 3.41111, 81.30715-6116, 6284600118, 07.00925, А-216-1, 2.13001, 68792, TT08.02.001, 9000 16 01 1, 1581209, 11865, 05-05-00-0223, 513 0026 10, , 2182 34, 6283 600 109, 2101-1602510, 21010-1602508, 3.41101, 81.30715-6108, KG2597.1.1, 05-05-00-0100, 68803, 45173, 1395485, 1334482, D-072, 270.48735, TT08.04.017, 16.62.6762, 3741-1602300-88, 3741-1602300, 469-1602300, 66-01-1602510-10-88, 66-01-1602510-10-77, 66-01-1602510-10, 718225, EM908808, 1007210003, 1130601100, 66-01-1602511-10, 1064000071, 0 986 486 013, 001 295 87 06, 0 986 486 023, 75159, F9M007ABE, 000 295 91 06, 4.61851, 096.150, C41R11.1602290, 5320-1602512-10, RD.1696339733, 3302-1602290-80, 469-1602510-01, 469-1602510-95, 21210-160261000, WG9719230015, 513 0026 10, TT0802011, 81307156156, 230001,

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))



М.П. Аксупова Лйсулу Мырзабековна

(ФИО)

Окошев Чынгыз Жороевич

(ФИО)